

Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Piisilta 1
91100 Ii
Puh: 050-3950366

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

1.12.2009

Aika: 1.10.2009

Paikalla:

[Redacted signature area]

ASIA: IIN METSÄSTYSYHDISTYKSEN AMPUMARATATARKASTUS

Tarkastuksen syy: Ympäristölupavelvollinen toiminta.

Lupatilanne

Ampumarata sijaitsee Iin kunnassa Etelä-Iin kylässä, tilalla Varapatruuna RN:o 34:37, joka on vuokramaalla. Toiminta radalla on alkanut vuonna 1962. Toiminta on ollut terveydensuojelulain 26 § mukaista toimintaa. Ampumaratatoiminta on ympäristönsuojelulaissa 86/2000 tarkoitettua lupavelvollista toimintaa. Vanha lupa perustuu terveydensuojelulakiin, joka on kumottu. Metsästysyhdistys on määräaikaan 28.2.2002 mennessä tehnyt toiminnastaan ilmoituksen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tietojärjestelmään. Ympäristökeskus on siirtänyt ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan arviointia varten. Iin kunnan valvontalautakunta on tehnyt 9.11.2004 päätöksen, että toimintaan ei tarvitse hakea uutta ympäristölupaa.

Toiminta

Ampumarata-alue sijaitsee Etelä-Iin kylässä. Maasto ympärillä on kangasmaastoa. Ampumarata on aidattu ja portilla ovat ammunta- ja aukioloajat. Radalla on kivääri-, pistooli- ja haulikkoammuntaa. Radan ampumapaikat on osastoitu siten, että kivääri- ja pistooliammunta on omalla alueella ja ampumavallin takana on haulikkorata. Kiväärillä ammutaan vuodessa n. 1600 merkkilaukausta ja 1600 harjoituslaukausta. Pistoolin laukauksia on n. 4000 vuodessa. Kivääriammunnoissa ovat viime aikoina lisääntyneet äänenvaimentimet. Luoteja päätyvällistä ei ole puhdistettu. Haulikkoradalla oli kahdeksan ampumapaikkaa ja kaksi kiekkojen heitinpaikka. Laukauksia tulee n. 10 000 vuodessa. Haulikkoammunnoissa on todennäköistä, että haulia lentää myös naapuritilojen puolelle. Savikiekkopanokset ovat muuttumassa lyijyttömiksi. Haulikkoradalla oli maassa runsaasti haulikon hylsyjä. Ampumaradan haulipitoista maata ei ole puhdistettu.

Pohjavedet

Ampumaradalta on matkaa n. 100 metriä III luokan pohjavesialueen ulkoreunaan. Ampumarata-alueen pilaantuneisuudesta on Geobotnia Oy tehnyt selvityksen vuonna 2003. Alueella ei ole pohjaveden tarkkailua.

Vastuu toiminnasta

Ampuma-alueen haulien ja luotien puhdistamisesta vastaa toiminnanharjoittaja eli Iin Metsästysyhdistys ry.

Toimenpide-ehdotus

Haulikkoradalla olevien haulikon hylsyjen keräystä tulee nykyisestään tehostaa. Haulikkorata tulee sektoroida tarkemmin esim. kylttiopastuksella. Iin Metsästysyhdistys ry:n tulee vuoden 2014 loppuun mennessä tehdä selvitys Oulunkaaren ympäristölautakunnalle luotien ja haulien puhdistamisesta alueelta sekä samalla tarkastaa Geobotnia Oy:n raportin käyttökelpoisuus.

Sovelletut oikeusohjeet. Ympäristönsuojelulaki 86/2000: 3, 4 ja 5 §.

[Redacted signature]

taja

Jakelu:

[Redacted distribution list]